

Solutie pentru indepartarea grasimilor si proteinelor RM 731

Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete de grasime, proteine, ulei si funingine de pe podele, suprafete de lucru, masini etc. (in special recomandate pentru zonele de procesare a alimentelor). Usor de utilizat, actiune de curatare blanda. Curata fara a lasa reziduri.

Valoare pH 13.1
in concentratie



Caracteristici

- Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
- Dizolvă petele grosiere de ulei, grăsime și minerale
- Potrivit pentru curatarea suprafetelor din oțel inoxidabil sau din ceramica
- Curățare activă în toate intervalele de temperatură
- Clătire fara urme
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Pulverizatoare
- manual

Domenii de aplicare

Agricultura	Laptarie
Industria alimentara	Curatarea suprafetelor
Hoteluri, Gastronomie, Catering	Curatarea suprafetelor
Retail	Curatarea suprafetelor

Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
5 l	1 Bucată	6.295-402.0

Utilizare

Aparat de curatat cu presiune

- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Curatati obiectul.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare max. 1 min.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare max. 1 min.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

manual

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.



Instructiuni de utilizare

- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Nu trebuie pulverizat pe suprafetele incinse.
- De evitat supradozajul.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1 - 6 %	Puternic	67 m ²
1000 ml	Pulverizatoare	1 - 6 %	Moderat	1110 m ²
1000 ml	manual	1 - 6 %	Moderat	250 m ²