

## Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA

Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri precum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.

**Valoare pH 13.7**  
in concentrație



### Caracteristici

- Curatitor de baza intensiv pentru utilizarea cu aparatele de curatat cu inalta presiune si aparatele pentru curatarea podelelor.
- Pentru curatarea in profunzime a murdariei dure de pe pardoselile industriale
- Dizolvă petele grosiere de ulei, grăsimi și minerale
- Actionare rapidă
- Formula saraca in spuma
- Deosebit de eficient
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fără NTA

### Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Masini de frecat-aspirat
- manual

### Domenii de aplicare

<b>Agricultura</b>	Domeniul de transport si aparate
<b>Dealeri de masini si Service Auto</b>	Spalarea masinii si a motorului, Curatarea pieselor
<b>Constructii</b>	Domeniul de transport si aparate
<b>Servicii de curatenie</b>	Curățarea podelelor
<b>Industria alimentara</b>	Curățarea podelelor
<b>Industrie</b>	Degresarea suprafetelor
<b>Servicii publice</b>	Spalarea masinii si a motorului
<b>Retail</b>	Curățarea podelelor
<b>Companii de transport, companii de autobuze</b>	Spalarea masinii si a motorului

### Date tehnice

Marime recipient	Unitate ambalare	Cod de comandă
10 l	1 Bucată	6.295-539.0
200 l	1 Bucată	6.295-540.0

## Utilizare

### Aparat de curatat cu presiune

- Aplicați amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglați dozarea și temperatura pe aparat.
- 1-80°C temperatura de prelucrare
- Curatați obiectul.
- Clătiți bine suprafața cu apa curata.

### Masini de frecat-aspirat-curatare de baza

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare și apa proaspata.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 10-15 min, in functie de gradul de murdarire.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Suprafata trebuie curatata pe portiuni dar acoperind intreaga arie
- Neutralizare cu apa curata.

### manual

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare și apa proaspata.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 10-15 min, in functie de gradul de murdarire.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Flota de curatare trebuie admisa
- Neutralizare cu apa curata.



## Instructiuni de utilizare

- De verificat compatibilitatea materialului într-o zona neexpusa.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.

## Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naționale/internaționale.

## Alte informatii

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

## Dozare si randament

Continut	Metoda de curatare	Amestec primar	Dozare	Murdarie	Randament
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1+3	1 - 5 %	Puternic	270 m <sup>2</sup>
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-destratificare		10 - 50 %	Puternic	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatare de baza		5 - 50 %	Puternic	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere		1 - 5 %	Usor-moderat	3300 m <sup>2</sup>
1000 ml	manual		5 - 50 %	Puternic	120 m <sup>2</sup>